





DIELÉCTRICO



**ANTIIMPACTOS** 





SUELA RESISTENTE A ANTIDESLIZANTE HIDROCARBUROS







# SHOCKER-CRAZY S/PIRAÑA P/P

Tipo de protección:	Calzado dieléctrico con puntera de protección.
Corte:	100% Flor entera de cuero de ganado vacuno color Crazy tan.(2.0-2.2 mm).
Suela:	Piraña doble densidad PU/TPU negro hielo.
Puntera:	Poliamida.
Construcción:	Inyección directa al corte



Característica

Suela

Forros

Hilos

Refuerzo talón



Descripción





ESPECIFICA	CIONES	TÉCNICAS
ESPECIFICA	CIONES	LECIMICAS

(NOM-113-STPS-2009)

Característica	Valor	
Espesor de piel	2.0 – 2.2 mm.	
Resistencia al desgarre	10 Kgf.	
Absorción de agua	35% mínimo.	
Desabsorción de agua	40% mínimo.	
Impacto	101.7 J. con claro de grietas de 24.88 – 25.3 mm.	
Compresión	1,133.98 Kg. con claro de grietas de 35.26 – 35.82 mm.	

### **CONDICIONES DE USO**

Para operaciones donde se requiere protección integral contra riesgos de impacto, compresión y shock eléctrico, y se exige un calzado con suela confortable y resistente a hidrocarburos.

#### **PRECAUCIONES**

Este calzado sólo protege contra impactos menores a 101.7 J. No se recomienda su uso en zonas donde exista contacto con objetos punzo -cortantes.

Las propiedades dieléctricas de este tipo de calzado se pueden disminuir considerablemente en ambientes húmedos y/o cuando las suelas y tacones del calzado presenten desgaste y/o estén contaminadas con otros materiales (impregnación de líquidos, inserción o adherencia de materiales sólidos, entre otros.). Este tipo de calzado no deberá ser utilizado en ambientes de trabajo donde existan atmósferas inflamables o explosivas.

No se exponga a temperaturas mayores a 60 °C directo al piso

Bullón	Lona café rellena de espuma de poliuretano.	
Ojillos	Ganchoplástico 24xp perno naranja. 6XL	
Agujeta	115 cm. Poliéster con alma de algodón café marfil.	
Lengüeta	Lona café rellena de espuma de poliuretano.	
Plantilla	Poliuretano altamente confortable	
Planta	Preformada cambrillón injertado.	
Puntera	Poliamida.	
Suala	Piraña doble densidad PU/TPU . Color	

MATERIA PRIMA

#### LIMPIEZA & MANTENIMIENTO

Mallatextil color amarillo.

Nylon bondado c. 20/40.

Negreo hielo.

Microfibra.

El calzado debe limpiarse utilizando una franela industrial para eliminar los excesos de contaminantes grasos, segregándolo después en el contenedor destinado para éste fin, sin utilizar agua. Limpieza de suela: con trapo o franela húmeda sin usar solventes. Mantenimiento del cuero: nutrir con grasa al color.

## GARANTÍA

Este calzado se encuentra garantizado al 100% contra defectos de fabricación. En este caso se hará un cambio físico en el almacén de seguridad previa evaluación.

www.rhinoboots.work