



**RHINO**  
THE TOUGH ONE



**INYECCIÓN DIRECTA  
AL CORTE**



**CALZADO  
DIELÉCTRICO**



**PUNTERA  
ANTIIMPACTOS**



**SUELA  
ANTIDESLIZANTE**



**RESISTENTE A  
HIDROCARBUROS**

**SUELA PU/TPU  
DOBLE DENSIDAD**

# ESTILO 2341



# RHINO

THE TOUGH ONE



## IRONCLAD S/PIRAÑA P/P

|                     |  |
|---------------------|--|
| Tipo de protección: | Bota rooper dieléctrico con puntera de protección.             |
| Corte:              | 100% Piel de ganado vacuno piel napa color café.( 2.0-2.2 mm). |
| Suela:              | Piraña doble densidad PU/TPU                                   |
| Puntera:            | Poliamida.   |
| Construcción:       | Inyección directa al corte                                     |



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (NOM-113-STPS-2009)

| Característica          | Valor  |
|-------------------------|--|
| Espesor de piel         | 2.0 – 2.2 mm.  |
| Resistencia al desgarre | 10 Kgf.  |
| Absorción de agua       | 35% mínimo.  |
| Desabsorción de agua    | 40% mínimo.  |
| Impacto                 | 101.7 J. con claro de grietas de 24.88 – 25.3 mm.      |
| Compresión              | 1,133.98 Kg. con claro de grietas de 35.26 – 35.82 mm. |

### MATERIA PRIMA

| Característica | Descripción                         |
|----------------|-------------------------------------|
| Plantilla      | Poliuretano altamente confortable.. |
| Planta         | Preformada cambrillón injertado.    |
| Puntera        | Poliamida.                          |
| Suela          | Piraña doble densidad PU/TPU .      |
| Forros         | Malla textil color amarillo.        |
| Refuerzo talón | Microfibra.                         |
| Hilos          | Nylon bondado c. 20/40 color café.  |

### CONDICIONES DE USO

Para operaciones donde se requiere protección integral contra riesgos de impacto, compresión y shock eléctrico, y se exige un calzado con suela confortable y resistente a hidrocarburos.

### LIMPIEZA & MANTENIMIENTO

El calzado debe limpiarse utilizando una franela industrial para eliminar los excesos de contaminantes grasos, segregándolo después en el contenedor destinado para éste fin, sin utilizar agua. Limpieza de suela: con trapo o franela húmeda sin usar solventes. Mantenimiento del cuero: nutrir con grasa al color.

### PRECAUCIONES

Este calzado sólo protege contra impactos menores a 101.7 J. No se recomienda su uso en zonas donde exista contacto con objetos punzo -cortantes.

Las propiedades dieléctricas de este tipo de calzado se pueden disminuir considerablemente en ambientes húmedos y/o cuando las suelas y tacones del calzado presenten desgaste y/o estén contaminadas con otros materiales (impregnación de líquidos, inserción o adherencia de materiales sólidos, entre otros.). Este tipo de calzado no deberá ser utilizado en ambientes de trabajo donde existan atmósferas inflamables o explosivas.

No se exponga a temperaturas mayores a 60 °C directo al piso.

### GARANTÍA

Este calzado se encuentra garantizado al 100% contra defectos de fabricación. En este caso se hará un cambio físico en el almacén de seguridad previa evaluación.

[www.rhinoboots.work](http://www.rhinoboots.work)